

事故情報 データバンクシステム

事故情報詳細

ルームエアコン 事故情報ID:0000081705

種別	危険情報
発生年月日	2011年09月
発生場所	施設用途:住宅 場所:ベランダ
商品など分類	家電製品 - 生活家電
商品など名称	ルームエアコン
事故内容	破裂
事故の概要	引越のため、ルームエアコンを業者に取り外してもらっていたら室外機が破裂音とともに壊れ、窓にひびが入った。対処は。
被害者年代、性別	
情報提供元	関係機関 国民生活センター 全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)
登録年月日	2011年09月30日
受付年月日	2011年09月

注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。
- ・ 製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・ 消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含んでいます。
- ・ 国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。(設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。)掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。

事故情報 データバンクシステム

事故情報詳細

エアコン室外機【電気冷房機】 事故情報ID:0000049076	
種別	事故情報
発生年月日	2010年07月07日
発生場所	
商品など分類	家電製品 - 生活家電
商品など名称	エアコン室外機【電気冷房機】
型式・ロット	
事故内容	その他
事故の概要	エアコン室外機を取り外していたところ、室外機が破裂し、左足に怪傷を負った。
傷病内容	
傷病の程度	詳細: 軽傷
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	
原因調査状況	確定
事故原因	<p>消費者の設置・施工不良</p> <p>詳細: 被害者が当該品の室外機を取り外し作業中に、冷媒が漏れ圧縮機内に空気が入り込んだため、圧縮機の内部が異常高温・高圧状態となり破裂したものと推定される。</p> <p>なお、取扱説明書には、「取り外し作業には専門の技術が必要であり、販売店等に相談する。」旨、記載している。</p>
措置状況	詳細: 被害者の取り外し作業ミスとみられる事故であるため、措置はとらなかった。
備考	
情報提供元	<p>関係機関</p> <p>製品評価技術基盤機構(NITE)</p> <p>製品安全事故調査システム</p>
登録年月日	2011年01月20日
受付年月日	2010年07月21日

注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、テララス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。
- ・ 製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・ 消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含んでいます。
- ・ 国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。(設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。)掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。

事故情報データベースシステム

事故情報詳細

エアコン室外機【電気冷房機】 事故情報ID:0000003977

種別	危険情報
発生年月日	2009年07月16日
発生場所	
商品など分類	家電製品 - 生活家電
商品など名称	エアコン室外機【電気冷房機】
型式・ロット	
事故内容	その他
事故の概要	エアコンの修理作業をしていたところ、室外機が爆発し、外壁の一部が破損した。
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	
原因調査状況	確定
事故原因	業者の修理不良 詳細: 修理業者の作業ミスにより、冷媒が漏れ圧縮機内に空気が入り込んだため、圧縮機の内部が異常高温・高圧状態となり破裂したものと推定される。なお、据付説明書には『空気を混入させない。破裂する危険がある。』旨記載している。
措置状況	詳細: 当該事故原因は、修理業者によって行われた際の作業ミスによる事故で、製品の不具合に起因する事故ではないため、措置はとらなかった。なお、2010(平成22)年度以降の生産分に対して警告シールを本体に貼付し、社団法人日本冷凍空調工業会では、工事業者に対して据付説明書を遵守する旨のチラシを配布することとした。
備考	
情報提供元	関係機関 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全事故調査システム
登録年月日	2009年11月16日
受付年月日	2009年07月24日

注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。
- ・ 製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・ 消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含んでいます。
- ・ 国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。(設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。)掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。

事故情報 データバンクシステム

事故情報詳細

エアコン室外機【電気冷房機】 事故情報ID:0000003181	
種別	事故情報
発生年月日	2009年04月16日
発生場所	
商品など分類	家電製品 - 生活家電
商品など名称	エアコン室外機【電気冷房機】
型式・ロット	
事故内容	その他
事故の概要	エアコンの展示会場で撤去作業をしていたところ、エアコン室外機の圧縮機が破裂し、3人が軽傷を負った。
傷病内容	
傷病の程度	詳細: 軽傷
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	
原因調査状況	確定
事故原因	業者の修理不良 詳細: 修理業者の作業ミスにより、冷媒が漏れ圧縮機内に空気が入り込んだため、圧縮機の内部が異常高温・高圧状態となり破裂したものと推定される。なお、本体には『空気を混入させない。破裂する危険がある。』旨記載している。
措置状況	詳細: 当該事故原因は、撤去業者によって行われた際の作業ミスによる事故で、製品の不具合に起因する事故ではないため、措置はとらなかった。なお、社団法人日本冷凍空調工業会では、工事業者に対して据付説明書を遵守する旨のチラシを配布することとした。
備考	
情報提供元	関係機関 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全事故調査システム
登録年月日	2009年11月16日
受付年月日	2009年04月27日

注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。
- ・ 製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・ 消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含んでいます。
- ・ 国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。(設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。)掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。

事故情報 データバンクシステム

事故情報詳細

エアコン室外機【電気冷房機】 事故情報ID:0000001301

種別	危険情報
発生年月日	2008年07月01日
発生場所	
商品など分類	家電製品 - 生活家電
商品など名称	エアコン室外機【電気冷房機】
型式・ロット	
事故内容	その他
事故の概要	修理業者がエアコンを運転しながら故障箇所を確認中に、室外機の圧縮機が破裂した。
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	
原因調査状況	確定
事故原因	業者の修理不良 詳細: 修理業者の作業ミスにより、冷媒が漏れ圧縮機内に空気が入り込んだため、圧縮機の内部が異常高温・高圧状態となり破裂したものと推定される。
措置状況	詳細: 当該事故原因は、修理業者によって行われた際の作業ミスによる事故で、製品の不具合に起因する事故ではないため、措置はとらなかった。
備考	
情報提供元	関係機関 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全事故調査システム
登録年月日	2009年11月16日
受付年月日	2008年08月19日

注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。
- ・ 製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・ 消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含んでいます。
- ・ 国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。(設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。)掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。