

## コンプレッサ破裂の事例（追加）

## 事故情報データベースシステム

## 事故情報詳細

## エアコン室外機【電気冷房機】 事故情報ID:0000121444

種別	事故情報
発生年月日	2011年08月10日
発生場所	
商品など分類	家電製品 - 生活家電
商品など名称	エアコン室外機【電気冷房機】
型式・ロット	
事故内容	その他
事故の概要	エアコンの修理作業中、室外機が破裂し、家人と作業者が軽傷を負った。
傷病内容	
傷病の程度	詳細:軽傷
被害者人数	
被害者年代、性別	
事業者	
原因調査状況	確定
事故原因	業者の修理不良 詳細: 修理業者の作業ミスにより、圧縮機内に空気が入り込んだため、圧縮機内部が異常高温・高圧状態となり破裂に至ったものと推定される。なお、作業説明書には、「空気を混入させない。破裂する危険がある。」旨、記載されている。
措置状況	詳細: 製造事業者は、修理業者の作業ミスとみられる事故であるため、措置はとらなかった。なお、製造事業者は、2010(平成22)年度以降の生産分に対して警告シールを本体に貼付し、社団法人日本冷凍空調工業会では、工事業者に対して作業説明書を遵守する旨のチラシを配布している。
備考	
情報提供元	<a href="#">関係機関</a> 製品評価技術基盤機構(NITE) 製品安全事故調査システム
登録年月日	2012年05月18日
受付年月日	2011年08月22日

## 注意事項

- ・ 建築物事故情報ホットライン、全国消費生活情報ネットワーク・システム、法テラス、自動車の不具合情報の情報は、消費者からの任意の申し出情報に基づいており、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含みます。
- ・ 製品安全事故情報システム、製品安全データベースの情報では、消費生活用製品安全法に基づき、ガス・石油機器に関する事故については、製品起因かどうか不明な場合でも事業者名、機種・型式名の情報を公表しています。
- ・ 消費者庁の情報のうち、被害程度が重大でないものについては、事実確認(因果関係の精査等)を経ていない情報を含んでいます。
- ・ 国土交通省から提供された「自動車の不具合による事故・火災情報」は、自動車製作者や自動車輸入事業者から国土交通省に報告のあった自動車の不具合による事故・火災情報を掲載しています。掲載している事故・火災情報には、自動車製作者の設計・製作に起因するものだけでなく、整備不良やユーザーの不適切な使用など他の要因に起因するもの、また、不具合の原因が判明していないものも含まれます。(設計・製作に起因したことが判明している事故・火災については、事故原因欄に「■」を記載しています。)掲載内容については、自動車製作者等からの報告をもとに記載していますが、詳細な調査等ができないものも含まれます。